Agosto de 2020

Módulo N° 3:

Calificación - puntos críticos que no deben faltar y generación de procedimientos operativos estandarizados

Parte 1

Referencias Normativas

The background of the slide is a solid orange color. In the upper right corner, there is a pattern of overlapping, semi-transparent hexagons in various shades of orange. At the bottom of the slide, there are several thick, wavy, semi-transparent lines in shades of orange and light brown, creating a sense of movement and depth.

- ✓ Baseline Guide Vol 5: Commissioning & Qualification
- ✓ [Supplementary guidelines on good manufacturing practices: validation \(2006\)](#)
WHO Technical Report Series, No. 937, Annex 4, 2006
(Report 40)
- ✓ ICH Q9 Quality Risk Management – Farmacéutica
- ✓ [Guidelines on quality risk management \(2013\)](#)
WHO Technical Report Series, No. 981, Annex 2, 2013
(Report 47)

- PE 009-14 (Part I) GUIDE TO GOOD MANUFACTURING PRACTICE FOR MEDICINAL PRODUCTS PART I
- EudraLex - Volume 4 - Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines
- International Society for Pharmaceutical Engineering - ISPE
- Parenteral Drug Association – PDA

Diseño – Aspectos Regulatorios

The background features a solid orange color with a pattern of faint, overlapping hexagons in the upper right. A large, stylized wave graphic in shades of orange and white flows across the bottom of the slide.

Proyectar una planta de producción farmacéutica, requiere la coordinación de diferentes profesionales de diversas áreas de especialización, de esta forma generar un diseño que determinará la planta con equipamiento y sistemas necesarios.

Se deben definir aspectos como:

- ✓ Diagramas de flujo de materiales y personas
- ✓ Diagramas de flujo de aire
- ✓ Diagramas de tuberías
- ✓ Diagramas de flujo de servicios
- ✓ Equipamiento
- ✓ Documentación

En el Plan Maestro de Validación:

- ✓ Descripción de la planta
- ✓ Descripción de componentes y áreas
- ✓ Áreas de producción
- ✓ Sistemas de apoyo crítico
- ✓ Equipamiento y especificaciones
- ✓ Otros

“La iluminación, temperatura, humedad y ventilación deben ser adecuadas de manera que no afecten negativamente, de forma directa o indirecta, a los productos farmacéuticos durante su elaboración y almacenamiento y a la precisión del funcionamiento de los equipos involucrados”

Eudralex Volumen 4

Un buen diseño debe asegurar:

Máxima protección a agentes externos

Mínimo intercambio térmico

Máximo aprovechamiento de la luz natural

Adecuada captación de la radiación solar

Diseño de una Planta:

Zona Blanca
(Califica)

Zona
acondicionamiento
(evalúa)

Zona de depósitos
(No Calificada)

Flujo Materiales y Personas

- ✓ Deben seguir el camino más corto
- ✓ No presentar reprocesos
- ✓ No cruzarse con el flujo de otras fabricaciones
- ✓ Ser asequible al acceso del personal

Flujo de Fabricación

Línea Recta

En “U”

En Círculo

Requerimientos de Usuarios

The background of the slide is a solid orange color. In the upper right corner, there is a pattern of overlapping, semi-transparent hexagons in various shades of orange. At the bottom of the slide, there are several wavy, horizontal lines in shades of orange and white, creating a sense of motion and depth.

Diagrama en "V" de Validación

- ✓ Debe ser de lenguaje simple y de fácil comprensión de todas las partes involucradas
- ✓ Los requerimientos de usuarios deben ser revisados y aprobados por todos los integrantes del comité que se encargará de realizarlo
- ✓ Se deben indicar claramente las especificaciones, requisitos regulatorios y normativas que se deben cumplir.
- ✓ El URS es la base del Protocolo de Desempeño (PQ)

Diseño y URS: Flujo de Materiales

Plano Arquitectura

URS

Clasificación de salas
y Zonas con HR y Tº diferentes

Recomendaciones:

- Líquidos / Sólidos / Gotas : ISO 8
- Cremas / Ungüentos / Supositorios : ISO 8
- Gotas Oftálmicas : ISO 5
- Estériles : Clase 5 (A y B según áreas)

Por Clasificación (en Renovación/Hora):

- ISO 8: 6-20
- ISO 7: 12-40
- ISO5: Clase B: sup. 50

Por Tipo de área:

- Área con producto expuesto
- Área con mucha generación de polvos u contaminantes (ej: Sólidos, Sala lavado)
- Pasillo / Esclusa
- Oficina / Control en proceso
- Etc.

Definición de
Renovaciones

Recomendaciones:

- Direccionalidad de flujo (>0 Pa)
- Contención (>5-15 Pa)
- Protección (>15 Pa)

En función de necesidades , en general :

- Contención Polvos / Olores / Solventes /Etc (SALAS NEGATIVAS)
- Productos estériles (SALAS POSITIVAS)
- Productos Peligrosos (SALAS NEGATIVAS + PLANTA NEGATIVA + ANILLO DE CONTENCION POSITIVO – ingreso contaminación)
- Otros : depende de necesidades de cada Empresa y Diseñador

Cascadas de presión

Agregar Puertas y Esclusas si necesario para cumplir con protección y Contención necesaria.

Agregar Puertas / Esclusas o cambiar tipo de esclusa (burbuja / vacío / cascada) para evitar tener zona que comunican, con diferenciales de presión superiores a 50 Pa (Genera más turbulencias que protección).

Presión absolutas

Otras entradas:

- Cargas Térmicas (Luz / Calor / Frio generado en Salas / # Personas / Generación HR Localizadas)
- Solventes y productos peligrosos para Extracción
- Condiciones Ambientales de la Zona & aislación Edificio
- Fugas en puertas

Aquí esta el valor agregado: Costos (Iniciales y Operación)

- Agrupar Zonas de producción en Sub-Sistemas (Solidos 1, Solidos 2, Líquidos, Estériles, Etc)
- Evaluar Retornar o NO por sub-sistemas
- Evaluar Sistema de recuperación / ahorro de energía (placas / Rueda / simple solo con 100%AE - Retorno (DETALLAR))
- Evaluar Niveles de filtración (F9-H10 o H13 o otros)
- Evaluar Filtros en UMA u en Cielo

Diagrama del sistema (PIDs)

(Plano de Líneas)

Cálculos y Dimensionamiento

- Estimación de recorridos y lardo de ductos para cálculos de perdida de carga

- Caudales por salas
- Caudales UMA / VE / VI / Colectores polvo
- Necesidades de Frio / calor por UMA
- Dimensionamiento equipos
 - Banco filtros / Intercambiadores
 - Dimensionamiento Motor y Ventiladores

- Tamaño de ductos y rejillas
- Dámper en ductos para balanceo y Dámper corta fuego
- Ubicación Instrumentos de Control en ductos y Salas
- Ubicación tablero de Control y Fuerza

- Dimensionamiento de Celosías de Piso Técnico
- Posición Toma Aire y Extracciones para evitar contaminación Cruzada

Plano de ductos y ubicación de Equipos

Especificación de Obra
Otros planos (Agua Cal./Fria , Elec.)

- Equipos / Materiales / Aislación
- Manejo de Obra (Limpieza Ductos / Sellar)
- Pruebas en Obra (Presurización y fuga ductos)
- Commissioning y Validación

Recomendaciones:

- ✓ Empaque: ISO 9
- ✓ Líquidos / Sólidos / Gotas: ISO 8 / D (exigido en OMS)
- ✓ Cremas / Ungüentos / Supositorios: ISO 8 / D (exigido en OMS)
- ✓ Gotas Oftálmicas: ISO 5 / A y B según áreas
- ✓ Estériles: ISO 5 / A y B según áreas (exigido en OMS)
- ✓ Estériles: Zonas de preparación no Estériles
 - ✓ Envase aséptico: ISO 7 / C
 - ✓ Esterilización Terminal: ISO 8 / D

Definición de Renovaciones

- FDA 1987: Deben existir mínimo 20 cambios por hora
- Informe 32 / 40 / 45 OMS: Sugiere 6-20 cambios por hora
- HVAC Desing, Tomado del seminario "GMP FOR PHARMACEUTICAL FINISHING FACILITIES"

Informe de URS

The background features a solid orange color with a pattern of faint, overlapping hexagons in the upper right. A large, stylized wave graphic in various shades of orange and white flows across the bottom and right side of the page.

En las URS deben establecer:

- a. Proceso
- b. Capacidad
- c. Requisitos regulatorios
- d. Tecnología
- e. Monitoreo
- f. Proveedores
- g. Calificación
- h. Calibración
- i. Software

En las URS debe ser acompañada:

- a. Plano de Arquitectura
- b. Plano de flujo personal
- c. Plano de flujo de material
- d. Plano de flujo de desechos
- e. Planos de Sistema de HVAC
- f. Plano de Clasificación de Áreas
- g. Plano de PI&D

CHILE

Dirección: Monseñor Sotero Sanz 100, Piso 9 - Of. 902
- Santiago de Chile

Teléfono: +56 2 2811 8824

Email: clientes@cercal.cl

COLOMBIA

Dirección: Av. El Dorado #68c – 61 Oficina 912
Bogotá, Colombia

Teléfono: +57-1 4273207

Email: clientes@cercal.cl

PERÚ

Dirección: Juan de Aliaga 360, Magdalena del Mar,
Lima, Perú

Teléfono: +51 730 6762

Email: clientes@cercal.cl

**SELO
DE RELACIONES
LABORALES DE
EXCELENCIA**

PREMIO PYME
CARLOS VIAL ESPANTOSO
2019

Trabaja con Nosotros